

平成29年1月4日  
独立行政法人造幣局

## 旧造幣局東京支局の地下水分析結果について

独立行政法人造幣局は、平成24年に東京支局(当時)の移転に向けた検討作業の一環として土壌汚染に関する自主調査を行ったところ、敷地の一部から基準値を超える汚染土壌と地下水が確認されました。

調査結果は、同年12月に公表したとおりですが、その後も自主的措置として「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」に準拠し、汚染の拡散を予防すべく、敷地境界に設けた観測井戸により地下水の水質調査を定期的実施し、汚染の動向をモニタリングすることとしました。

今般、平成28年12月5日に実施した地下水調査の結果が出ましたので、これまでに実施した調査と合わせ、以下のとおりお知らせします。

なお、これまでと同様、周辺住民の方々の生活環境への影響はありません。

### 地下水分析結果

地下水分析結果は別表のとおりです。

汚染の発生源とみられる区域に設置したNo.2及びNo.3(別図「調査地点位置図」参照)の観測井戸では、これまで同様セレンが基準値を超過しておりますが、地下水の下流域に設置したその他の観測井戸については基準値内でありますので、汚染が敷地外へ拡散していないことが確認できます。

なお、検出濃度としては過去分析結果と同程度となっております。

### 今後の対応

今後も引き続き、定期的に(四半期毎に1回)モニタリングを行い、調査結果を公表します。

### 問い合わせ先

独立行政法人造幣局	総務部	契約・保有資産監理官	TEL 06-6351-6887
	さいたま支局	総務課	TEL 048-645-5893

(以上)

## 別表

## 地下水分析結果（セレン）


（単位：mg/L）

地点	今回分析結果	過去分析結果						
		平成 28 年 9 月	平成 28 年 6 月	平成 28 年 3 月	平成 27 年 12 月	平成 27 年 9 月	平成 27 年 6 月	平成 27 年 3 月
No.1	0.001	0.001 未満	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
No.2	0.097	0.080	0.094	0.086	0.094	0.061	0.086	0.087
No.3	0.036	0.031	0.051	0.058	0.044	0.032	0.045	0.050
No.4	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
No.5	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
No.6	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
No.7	0.001	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001
基準値	0.01 以下							

地点	過去分析結果							
	平成 26 年 12 月	平成 26 年 9 月	平成 26 年 6 月	平成 26 年 3 月	平成 25 年 12 月	平成 25 年 9 月	平成 25 年 6 月	平成 25 年 3 月
No.1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
No.2	0.085	0.089	0.092	0.057	0.097	0.089	0.079	0.080
No.3	0.051	0.050	0.074	0.042	0.082	0.083	0.079	0.081
No.4	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
No.5	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
No.6	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001	0.001	0.001	0.001
No.7	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
基準値	0.01 以下							

地点	過去分析結果
	平成 24 年 10 月
No.1	0.002
No.2	0.098
No.3	0.089
No.4	0.001
No.5	0.001 未満
No.6	0.001
No.7	0.001
基準値	0.01 以下

# 旧造幣局東京支局構内配置図



調査地点位置図